

# **OTEX**

## **základ na problematické povrchy**

### ***POPIS***

Speciální, rychleschnoucí, vysoce přílnavá základní barva na bázi pryskyřice, vhodná na nové i dříve natírané dřevěné, překližkové, dřevotřískové a dřevovláknité povrchy. Dobře přilne i k problematickým povrchům jako je sklo, dlaždice, skleněná vlákna, PVC, hliník, pozink, starší alkydové a kyselě katalyzované nátěry.

### ***Příklady použití***

Nábytek, dveře, vnitřní okenní rámy, zdi a povrchy natřené alkydovými, polyuretanovými nebo kyselě katalyzovanými nátěry.

### ***TECHNICKÉ ÚDAJE***

#### **Vydatnost**

8 - 10 m<sup>2</sup>/l.

#### **Obsah pevných látek**

cca 48 %.

#### **Specifická hmotnost**

1,4 kg / litr.

#### **Ředidlo**

na štětec - lakový benzin 1050  
pro stříkání - lakový benzin 1032.

#### **Metoda nanášení**

Stříkáním, válečkem nebo štětcem.  
Pro bezvzduchové stříkání použijte trysku 0,011 - 0,015'', podle potřeby řed'te 0 - 10% vody.

#### **Doba zasychání (23°C, RH 50%)**

Proti prachu zaschlé po 1 hod.  
Brousitelné a přetíratelné následující den.

#### **Vzhled povrchu**

Celomatný.

#### **Odstíny**

Odstíny vzorkovnice MONICOLOR NOVA. Báze AP lze použít bez tónování, bázi C je nutné tónovat.

#### **Skladování a doprava**

Odolává mrazu, u špatně uzavřených obalů se doba skladovatelnosti zkracuje.

#### **Balení**

1/3l, 0,9 l, 2,7 l 9 l a 18 litrů.

# OTEX

základ na problematické povrchy

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Příprava povrchu

#### Nové povrchy:

Odstraňte nečistoty a prach z kovového povrchu přípravkem PANSSARIPESU, ze dřeva přípravkem MAALIPESU, povrchy napadené plísní přípravkem VALTTI MOULD REMOVAL a opláchněte vodou

#### Dříve natírané povrchy:

Postupujte při přípravě povrchu obdobně jako u nových povrchů vyžaduje li to znečištěný - poškozený povrch.. Zabruste povrch a odstraňte brusný prach.

### Podmínky nanášení

Natíraný povrch musí být suchý, teplota okolního vzduchu minimálně +5°C a relativní vlhkost vzduchu maximálně 80%.

### Nanášení

Před použitím důkladně promíchejte a podle potřeby zřed'te lakovým benzinem 1050 v případě nanášení štětcem nebo ředidlem 1032 při nanášení stříkáním. Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním v jedné nebo dvou vrstvách.

OTEX se dobře vyrovnává a proto je zabroušení často zbytečné. Pokud požadujete velmi rovný povrch, zabruste jemným brusným papírem.

### Čištění nástrojů

Nástroje očistěte lakovým benzinem 1050.

### ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘAZENÍ

Hořlavina.

Obsahuje lakový benzin.

Bezpečnostní list výrobku dodáváme na vyžádání.

### PŘEPRAVNÍ INFORMACE ADR/RID -